



鉄表面油の除去方法

1.油の種類	工業用油
2.除去方法	ふき取りやアセトン・シンナーでおとす。 しっかりと除去したい場合はトリクレンを使用する。